



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«30» марта 2021 года

№ 8808

г. Канск

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокращенное наименование: МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»), ОГРН 1022400649545, ИНН 2436002715, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 16 по Красноярскому краю 15.11.2002, дата регистрации юридического лица 19.11.1998, адрес регистрации/юридический адрес: 663770, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24, на основании распоряжения от «12» февраля 2021 года № 700, от «05» марта 2021 года № 1157 о внесении изменений и дополнений в распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 700 от 12 февраля 2021 года, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 30 марта 2021 года № 8805).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»:

## 1. Устранить нарушения:

**В МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»:**

1.1. п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее сокращенное наименование: СП 2.4.3648-20) выразившиеся в функционировании филиалов МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» без наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства;

1.2. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в гардеробе для учащихся места для хранения обуви (ячейки) на каждого обучающегося, обувь хранится в пакетах, подвешенная на крючки;

1.3. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии маркировки учебной мебели в большинстве кабинетов для среднего и старшего звена, в кабинете начальных классов (2-9);

1.4. п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в установленной учебной мебели в учебных помещениях для среднего и старшего звена одного размера, без учета ростовых данных, при требовании расстановки – меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски;

1.5. п. п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в не соответствии учебной мебели (столы и стулья) для учеников начальных классов (кабинет 2-8 и 2-9) в соответствии с ростовыми данными детей;

1.6. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании учебной мебели в учебных кабинетах 3-1, 3-3, 3-7, 3-11, 3-9, 2-15, 1-18, 1-19, 1-22, в актовом зале для занятий 9 «Г» класса с поврежденной поверхностью с дефектами (установлена учебная мебель старая, изношенная, имеются дефекты, боковые поверхности с нарушенной целостностью отделки);

1.7. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании учебной доски в кабинете 3-2, с которой используется мел, в изношенном состоянии, зеленый цвет краски в середине доски стерт;

1.8. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в расположенных интерактивных досках в учебных кабинетах (кроме кабинета 1-21, 1-22, 3-11) не по центру фронтальной стены классного помещения;

1.9. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необеспеченности подводки и подачи горячей воды к биде в кабине для гигиены девочек (подводка только холодной воды);

1.10. п. 2.4.11., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании неисправного санитарно-технического оборудования, так поверхность 4 смесителей в туалете у мальчиков и 1 смеситель у девочек с поврежденной поверхностью, что затрудняет проведение качественной влажной уборки; санитарные приборы (чаши Генуя и писсуары) не обеспечены смывными

бочками, в результате смыв должным образом не осуществляется, в помещении присутствует запах; в 3 кабине для девочек водосточная труба протекает, имеются подтеки на стене и на полу в виде ржавчины, что не обеспечивает качественную обработку; у мальчиков 1 кабина без наличия дверей, у девочек 1 дверь в кабину сломана (дыра);

1.11. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке стен и потолков в туалете девочек и в кабинете технологии для мальчиков, что не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: по причине протекания кровли в туалете для девочек, в кабинете технологии для мальчиков угол стены в верхней части и на потолке имеются следы подтеков;

1.12. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необорудовании помещения санитарных узлов системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (для проветривания постоянно открывают окна в присутствии детей, что ухудшает микроклимат);

1.13. п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании актового зала, для занятий 9 «Г» класса, где уровень естественного освещения - недостаточный (оконные проемы имеются в верхней части стены), при требовании наличия естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения;

1.14. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании для искусственного освещения в кабинете 2-2 (где проходят занятия для 3 «Б» класса) разных типов ламп, с разным световым излучением (люминесцентные и светодиодные), при требовании недопущения к использованию в одном помещении;

1.15. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в неисправном состоянии искусственного освещения в гардеробе (из 22 люминесцентных ламп, не горели – 11 ламп);

1.16. п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необеспеченности естественного левостороннего освещения рабочих мест в кабинете информатики (3-4), в кабинете с нетбуками (3-11);

1.17. п. 3.9.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии местного освещения у токарных станков по дереву в мастерской для мальчиков;

1.18. п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.), таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в не соответствии площади учебного кабинета 2-9 (где размещены учащиеся 4 «Б» класс, с количеством детей 22 человека на 1 –го учащегося и составляет  $1,6 \text{ м}^2$ ), при требовании не менее  $2,5 \text{ м}^2$  на одного обучающегося; в недостаточном расстоянии от 1 парты до доски (фактически 2 м), при норме 2,4м;

1.19. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании материалов для отделки стен в кабинетах 3-1, 3-2, 3-4, технологии для девочек (для приготовления пищи), не устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств; (поверхность стен побелена, в кабинете технологии для девочек стены оклеены бумажными обоями); в наличии повреждения дверей (имеются дыры) в учебные кабинеты; в неисправном

состоянии пластикового подоконника напротив малого спортивного зала (сломан);

1.20. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся нарушенной поверхностью пола в большинстве учебных кабинетов, в коридоре при входе в кабинет технологии для девочек, в наличии многочисленных повреждений линолеума, в крайне изношенном состоянии, с многочисленными дырами, заплатами, линолеум по периметру не подведен под плинтус; в коридоре на 1 этаже возле входа в туалет, возле кабинета физики, биологии, на лестничном марше между 1 и 2 этажом имеются повреждения в кафельной плитке, плитка имеет трещины, разломы, что не допускает влажной обработки и дезинфекции;

1.21. п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии термометров для контроля температуры воздуха в кабинетах 3-9, 2-4;

1.22. п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее СП 3.5.3.3223-14), п. п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (далее СанПиН 3.5.2.3472-17) выразившиеся в несоблюдении учреждением профилактических мероприятий по защите объекта от грызунов, так в коридоре на 3 этаже, возле кабинета 3-3, в кабинете 2-13 отсутствовала защитная решетка канальной вентиляции, что может привести к проникновению в эти помещения грызунов;

1.23. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в остекление окна в кабинете 2-13 не из цельного стеклопакета, имеется трещина;

1.24. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 145 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившиеся в несоответствии измеренных уровней искусственной освещенности в учебном помещении в кабинете 2-15, в спортивном зале, в кабинете 1-18, при требовании – не менее 300 лк;

1.25. п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 3.5., 3.6., 3.8. СП 3.5.3.3223-14, п. п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 выразившиеся в не проведении работы по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в учреждении: в наличии грызунов в кладовой на пищеблоке; в отсутствии вкладовой решетки на вентиляционном отверстии;

#### **Пищеблок:**

1.26. п. п. 8.1.2. (приложение № 10), 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) выразившиеся в проведении искусственной С- витаминизации без учета нормы аскорбиновой кислоты на прием пищи, в третье блюдо, при норме на обед для детей 7-11 лет - 18-21 мг., для детей 12 лет и старше – 21-24,5 мг., что составляет 30-35

% от суточной нормы 60-70 мг.;

1.27. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в установленном неисправном технологическом оборудовании на пищеблоке (протирочная машина, для запекания используются противни, не имеющие антипригарного покрытия, эмалированные ведра – с отбитой эмалью);

1.28. п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии в зоне готовой продукции горячего цеха (где производится нарезка холодных закусок) бактерицидной установке (используется только в овощном цехе);

1.29. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в нарушении хранения суточных проб в неисправном холодильном оборудовании, не способного поддерживать температурный режим, при требовании хранения суточных проб +2+6 град.С;

1.30. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необорудовании полов в мясорыбном и овощном цехах сливными трапами;

1.31. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной поверхности пола в производственных цехах (полы не ровные, имеют контруклона, отделка плиткой присутствует частично, закрашена большим слоем краски; линолеум в обеденном зале высокой степени износа с нарушенной целостностью и заплатами, что не допускает проведение качественной влажной уборки и угрозу травматизма);

1.32. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. п. 8.1.2. (таблица 1 приложение 10), 8.1.2.3. (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в несоответствии фактической калорийности обеда, выявленное при лабораторном исследовании обеда на энергетическую ценность и полноту вложения;

#### **Филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Усть-Кайтымская ООШ»:**

1.33. п. п. 2.4.11., 2.6.1., 2.6.5., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии туалетных комнат для детей (молодежи) разного пола; оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, с обеспеченной подводкой системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с разводкой по зданию; в отсутствии для персонала отдельного санузла (кабина);

1.34. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 выразившиеся в не соответствии установленной учебной мебели, согласно росту детей (мебель установлена одного размера, не регулируемая по высоте, для роста от 1600 мм и выше);

1.35. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в неподключении к электроснабжению софитов над учебной доской;

1.36. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в небезопасности оконных проемов в учебном кабинете солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

1.37. п. п. 2.6.1., 2.7.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необорудовании здания филиала системами холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения (вода – приносная от колодца, умывальники – наливные);

1.38. п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необорудовании системой централизованного отопления здания филиала (отопление – печное, приборы отопления отсутствуют, по причине отсутствия постоянного электроснабжения (используется источник энергии для ограниченного периода времени – дизель, являющийся источником шума и газа);

1.39. п. п. 1.9., 3.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в неорганизации горячего питания, по причине отсутствия пищеблока (родителями детей предоставлены отказы от питания);

1.40. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в несоответствии отделки стен и потолков, которая не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции (стены оклеены бумажными обоями, отслаиваются, имеются не ровности из-за протекания кровли, потолок с подтеками, доски вокруг печки на потолке сгнившие, что представляет угрозу травматизма);

#### **Филиал МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» «Луговская ООШ»:**

1.41. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании поврежденной учебной мебели в кабинете начальных классов (видно ДСП, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, требует замены 6 парт и 12 стульев);

1.42. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в несоответствии отделки стен учебных помещений, коридоров (окрашены не влагостойкой краской (побелены известью);

1.43. п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в необорудовании системой централизованного отопления здания филиала (отопление – печное, приборы отопления отсутствуют);

1.44. п. п. 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании для искусственного освещения старых ламп, без наличия светорассеивающей конструкции (защитная арматура отсутствует); в наличии неисправных источников искусственного освещения в учебных кабинетах (в кабинете математики и русского языка 2 лампы не работают из 8 имеющихся, в кабинете начальных классов 1 лампа из 8);

1.45. п. п. 1.9., 3.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не организации горячего питания, по причине отсутствия пищеблока (родителями детей предоставлены отказы от питания);

1.46. п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не оборудовании тамбуром или воздушно-тепловым завесом входа в здание филиала;

1.47. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не в исправном состоянии санитарно-техническое оборудовании (в одном туалете разбита крышка сливного бочка унитаза, во втором туалете отсутствует накладка на унитаз).

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 1»; на руководителя МБОУ «Тасеевская СОШ № 1».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 21.03.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Канске

*И. И. Васюкович*

И. И. Васюкович

Настоящее предписание от 30.03.2021 № 8808 вручено лично директору МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» Павшоку Владимиру Лукичу.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_

(указать в соответствии с почтовым уведомлени